


Leggyakoribb okok:

- **elektromos** meghibásodás,
- **üzemanyag-ellátó rendszer** hibája.



Új erőgép → sok elektronika.

Idősebb traktorok →
elektromos vezetékek
szigetelésének
előregedése növeli
az elektromos tüzek
és az áramütés
kockázatát.



TRAKTOR TÜZEK



FEJÉR VÁRMEGYEI
TŰZMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

