




FEJÉR VÁRMEGYEI
TŰZMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG



Kéménytűzes kiállítás 2025



Szén-monoxid (CO) keletkezhet:

- **Nem megfelelő a nyílt
lánggal égő berendezés
műszaki kialakítása.**
- **A nyílt lánggal égő
berendezés levegő-
utánpótlása nem
biztosított.**
- **Elmaradt a berendezések
karbantartása, tisztítása,
vagy a kéményseprés.**