

KOMBÁJN TŰZEK 2.

A tűz terjedését segíti:

- nagy mennyiségű éghető anyag,
- magas környezeti hőmérséklet,
- lerakódott anyagmaradványok,
- a gép üzemi hőmérséklete.

**A tűz, a tűzfészek körül
található anyagokon
(gumi, műanyag, növényi törekek)
gyors sebességgel terjed tovább.**

Tűzvédelmi szempontból a

NAPRAFORGÓ

aratása a legveszélyesebb!