

MEZŐGAZDASÁGI TÜZEK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 1.



FEJÉR VÁRMEGYEI
TŰZMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

A hibás vagy
túlterhelt
alkatrészeket
hőpontok jelzik.

A hőpontokat
mérőeszközökkel
tudjuk láthatóvá
tenni.



Lézeres
hőpontmérő
kb. 5.000 Ft-tól,
kézi hőkamerák
kb. 90.000 Ft-tól
kaphatók.



A legfontosabb a rendszeres tisztítás!

Tisztítsa meg a mezőgazdasági erőgép
motorterét és kipufogórendszerét:

- naponta többször,
- legalább minden munkanap végén,
- kombájn esetén minden tartályürítéskor!

